

数控机床操作技术要领图解



作者：王栋臣主编

出版社：济南：山东科学技术出版社

出版日期：2007.01

总页数：297

介绍：本书以数控车工和加工中心操作工应掌握的知识与技能为侧重点，简明扼要地介绍了常用刀具、金属材料、零件检测、零件图识读、加工工艺、程序编制、机床操作及有关职业技能鉴定所选用仿真加工软件的应用等知识。

说明：登录教客网（<https://www.jiaokey.com/book/detail/11840577.html>）查找全本阅读方式

数控机床操作技术要领图解 评论地址：<https://www.jiaokey.com/book/detail/11840577.html>

教客网提供千万本图书阅读地址。

<https://www.jiaokey.com/book/detail/11840577.html>

书名：数控机床操作技术要领图解