快速钣金展开放样法 系数法、程序法



作者: 袁筱麟编著

出版社:北京:机械工业出版社

出版日期: 1996.11

总页数: 226

介绍:全书共分五章,前四章介绍了圆章、三通、圆锥、球体四大类的数学模型,菜单格式,数据说明,例题,系数法。说明了怎样使用钣金展开《BJZK》程序。书中提供的113 张系数表,可提供给读者利用计算器来进行钣金展开的计算工作。第五章介绍了天圆地各种镏槽、铁塔等所有空间展开问题,该章除了包括同前四章一样介绍了数学模型、菜单格式、数据说明、例题之外,还介绍了如何建立和使用数据文件及样板文件。本书提供了30个常用空间问题的样板文件。

说明: 登录教客网 (https://www.jiaokey.com/book/detail/11003077.html) 查找全本阅读方式

快速钣金展开放样法 系数法、程序法 评论地址: https://www.jiaokey.com/book/detai 1/11003077.html

教客网提供千万本图书阅读地址。

https://www.jiaokey.com/book/detail/11003077.html

书名: 快速钣金展开放样法 系数法、程序法