

高级铣工操作技术要领图解



作者：孟庆祥主编

出版社：济南：山东科学技术出版社

出版日期：2008.01

总页数：378

介绍：本书以实用、够用为宗旨，按岗位培训需求编写，以铣工技能为主线，为满足铣工技术工人的迫切需要为目标，将铣工工艺理论和铣工技能有机结合起来。其主要内容包括：铣床的传动、调整与检测，铣削工艺知识，铣削牙嵌离合器，铣削特形表面与凸轮，铣削坐标孔，铣削直齿锥齿轮，铣削链轮，铣削刀具齿槽，铣削蜗杆蜗轮。本书图文并茂，通俗易懂，言简意赅，内容精炼实用，覆盖面广，通用性强，在众多铣工技术书籍中独具特色。

说明：登录教客网 (<https://www.jiaokey.com/book/detail/12043801.html>) 查找全本阅读方式

高级铣工操作技术要领图解 评论地址：<https://www.jiaokey.com/book/detail/12043801.html>

教客网提供千万本图书阅读地址。

<https://www.jiaokey.com/book/detail/12043801.html>

书名：高级铣工操作技术要领图解