


长虹牌新型彩色电视机检修200



作者：唐海平，赵德秀编著

出版社：福州：福建科学技术出版社

出版日期：2000.08

总页数：167

介绍：本书通过典型故障实例，讲解了CN-7机心、CN-9机心、CN-10机心三种长虹目前生产量最大的产品的电路原理，分析故障原因，介绍检修方法。

说明：登录教客网（<https://www.jiaokey.com/book/detail/12004181.html>）查找全本阅读方式

长虹牌新型彩色电视机检修200 评论地址：<https://www.jiaokey.com/book/detail/12004181.html>

教客网提供千万本图书阅读地址。

<https://www.jiaokey.com/book/detail/12004181.html>

书名：长虹牌新型彩色电视机检修200